

令和元年9月11日

各 位

株式会社ファルコバイオシステムズ
代表取締役社長 松原宣正

当社総合研究所で発生した火災に関するお知らせ（第10報）
総合研究所火災の発生原因及び再発防止策について

このたび 2月3日に当社総合研究所にて発生した火災では皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。本件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

火災発生原因及び再発防止策

（1）発生原因

消防による調査並びに社内調査の結果、微生物検査室内検体保管用冷凍庫のコンセントプラグ周辺に埃と水分が付着し、トラッキング現象（※）で出火した可能性が高いと推定されております。

（※）コンセントとプラグの隙間に埃が溜まり、その埃が空気中の湿気を吸収することで、漏電し発火する現象

（2）再発防止策

消防による調査並びに社内調査による結果報告を踏まえ、従前より実施しております建物周辺及び職場環境の整理整頓・清掃を更に徹底し、防災・消火設備、防火消防組織、防災に関する専門知識を有する人員並びに消防避難訓練を更に拡充いたします。また、防火管理委員会を設置し、その運用を定期的に点検することにより再発防止の徹底に努めてまいります。

以上